


SITUACE DIO - SCHÉMA

Výstava okružní křižovatky II/137 s II/135 v Sudoměřích u Bechyně.



30.6.2026

KRPC-95994-2/21-2026-010806

[Handwritten signature]

Jan Nevšímal - JANEV
dopravní značení
tel/fax : 381282125
zpracoval: Tomáš Filip
mobil : 602378417



SITUACE DIO - SCHÉMA 2. Výstavba okružní křižovatky II/137 s II/135 v Sudoměřicích u Bechyně + výstavba opěrné zdi podél II/135.



30.6.2026
KRPC-95994-2/2-1026-020806






Jan Nevšímal - JANEV
dopravní značení
tel/fax : 381282125
zpracoval: Tomáš Filip
mobil : 602378417

SITUACE DIO - SCHÉMA 3.

Výstava okružní křižovatky II/137 s II/135 v Sudoměřích u Bechyně, stavba ostrůvku při vjezdu do obce + rekonstrukce chodníků podél II/137 ve směru na Tábor vpravo.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
-76-



Jednotlivé situace budou použity dle postupu prací.



30.6.2026
KRPI-95994-2/CS-2026-020806

Jan Nevšímal - JANEV
dopravní značení
tel/fax : 381282125
zpracoval: Tomáš Filip
mobil : 602378417